

Certificat CarAudit™



- ✓ Au fost controlate toate cele 270 puncte
- ✓ Implementat conform metodologiei CarAudit
- ✓ Inspekția a fost efectuată de un evaluator autorizat



Mercedes-Benz E 400 T 4Matic 245 kW

/|| 46081 km 📅 11/2017 🚗 245 kW 🔄 Automat
- J Benzină



Inspector Carvago

Conform bazelor de date care se bazează pe înregistrările companiilor de asigurări, nu există nicio reclamație înregistrată pentru acest vehicul. Pictați valorile straturilor pe toate piesele măsurabile la nivelul proiectului original. Bumperii nu pot fi măsurați pentru baza din plastic a piesei. Cele mai semnificative defecte optice documentate în fotografiile atașate, în afară de acestea, vehiculul prezintă semne normale de utilizare în service. Coroziune superficială a discurilor de frână înainte de efectuarea testului, nu se poate exclude necesitatea unei revizii standard a frânelor, dar nu au existat probleme de performanță a frânelor în timpul testului. Din punct de vedere tehnic, vehiculul este impecabil, starea generală corespunde vârstei și kilometrajului. Avantajul vehiculului este kilometrajul redus. Față de echipamentul anunțat lipsește elementul de fază lungă automată. Carvago recomandă achiziționarea.



Stare tehnică



Compartiment motor



Verificat




Fără semne de defecte, starea corespunde vechimii și rulajului mașinii.

Puncte verificate:


- ✓ Motor
- ✓ Transmisie / Transmisie suplimentară
- ✓ Jocul cutiei de viteze / cutia de viteze auxiliară
- ✓ Ite piese ale transmisiei (diferențiale, punți, semi punți, ar ori cardanici, ...)
- ✓ Va în alte părți ale transmisiei
- ✓ Sistem de răcire
- ✓ Sistemul de combustibil
- ✓ Sistem de evacuare

Șasiu

 Verificat

 Fără semne de defecte, starea corespunde vechimii și rulajului mașinii.

Frâne

 Verificat

 Fără semne de defecte, starea corespunde vechimii și rulajului mașinii.

Puncte verificate:

- ✓ Funcționalitatea sistemului de rânare de serviciu (rână de serviciu)
- ✓ Funcționalitatea sistemului de rânare de urgență/parcare (rână de mână)
- ✓ Disc de frână / Tambur de frână SS
- ✓ Disc de frână / Tambur de frână DS
- ✓ Disc de frână / Tambur de frână DF
- ✓ Disc de frână / Tambur de frână SF

Sistem electric


 Verificat

 Fără semne de defecte, starea corespunde vechimii și rulajului mașinii.

Puncte verificate:

- ✓ Starea sistemului electric
- ✓ Iluminarea vehiculelor

Caroserie

 Verificat

 Fără semne de defecte, starea corespunde vechimii și rulajului mașinii.



Exterior 2



Grosime strat vopsea



Verificat

Capota frontală	132 μm	SF aripă	135 μm	SF ușă	141 μm
SS ușă	135 μm	SS aripă	136 μm	Capacul portbagajului	133 μm
DS aripă	131 μm	DS ușă	138 μm	DF ușă	135 μm
DF aripă	133 μm	Acoperiș	143 μm		



Jante și anvelope



2

1. selectat: Set complet

Selectat 1 / 1



- ORIGINAL_ALUMINIUM
- DAMAGED
- 18
- SUMMER
- 4 mm
- 245 mm
- 40 %



- ORIGINAL_ALUMINIUM
- OK
- 18
- SUMMER
- 4 mm
- 245 mm
- 40 %



- ORIGINAL_ALUMINIUM
- OK
- 18
- SUMMER
- 4 mm
- 245 mm
- 40 %



- ORIGINAL_ALUMINIUM
- DAMAGED
- 18
- SUMMER
- 4 mm
- 245 mm
- 40 %



Fotografii

Exterior



Interior



Identificare



Altele











